

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к тз № ККС-2022-В-3-261

на капитальный ремонт кровли здания механической мастерской по адр.: ул. Антонова-Овсеенко, 48.

ЦЭВС-2 Инв.№ 82

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля	Разрыв полотна	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов в 3 слоя	м2	1121	
2			Разборка парапетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,8 м	м/м2	95/76	
3			Разборка отливов из оцинкованной стали	п.м.	114	
4			Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм	м2	300	
5			Устройство выравнивающих стяжек (цементно-песчаных) толщиной 30 мм	м2	300	
6			Огрунтовка битумной эмульсией ц/п стяжки под водоизоляционный кровельный ковер	м2	1121	
7			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов («Техноэласт») в 2 слоя	м2	1121	
8			Устройство примыкания к парапету в 2 слоя «Техноэласт» высотой до 0,6 м без фартука	п.м.	131,1	

9		Устройство дополнительного слоя под отлива «Техноласта» шириной 0,5 м	п.м.	114	
10		Монтаж парпетных коробов из оцинкованной стали шириной 0,6 м	м/м2	95/76	
11		Монтаж отливов шириной 0,6 м новые из оцинкованной стали	п.м.	114	
12		Устройство примыкания к водоотводу Д-100 мм из «Техноласта» в 2 слоя	м2/шт.	0,75/3	
13		Устройство примыкания к воздуховоду Д-200 мм из «Техноласта» в 2 слоя	м2/шт	3/3	
14		Устройство примыкания к дефлектору Д-400 мм из «Техноласта» в 2 слоя	м2/шт.	1,5/1	
15		Погрузка и перевозка мусора на 25 км	т	по расчету	

И.о. начальника ЦЭВС-2

Инженер 2 кат. УКСиР

Кольцов А.Г.

Вершинина М.А.