

ЦЭК

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА08.12.22 г. № 1391

на № _____ от _____

О принятии мер

И.о. первого заместителя генерального
управляющего директора
Александрову А.В.
И.о. главного инженера
Шарову Е.А.
Начальнику УКСиР
Панову А.Е.

Довожу до Вашего сведения, что по адресу: проезд Георгия Митирёва, 10 сотрудниками ЦЭК было проведено обследование.

В результате обследования по адресу: проезд Георгия Митирёва, 10 был обнаружен аварийный участок канализационной линии Д-150 мм протяженностью 45 п.м, находящийся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Самарские коммунальные системы», расположенный на глубине залегания около шести метров.

Производство земляных работ по замене аварийных участков труб открытым способом по данному адресу не может быть выполнено, поскольку участок трубы находится на глубине шести метров, а также из-за наличия большого количества сопутствующих инженерных коммуникаций. Производство земляных работ методом бестраншейной перекладки собственными силами так же не может быть выполнено, поскольку с нарушением целостности трубы нет возможности протянуть трос между колодцами. Данный вид работ может быть выполнен методом «прокола».

Прошу Вас привлечь подрядную организацию для проведения ремонтно-восстановительных работ по замене аварийного участка трубы Д-150 методом «прокола».

В настоящее время в адрес ООО «Самарские коммунальные системы» поступают жалобы на неудовлетворительное состояние системы канализации от жителей.


В связи с вышеизложенным данное мероприятие необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

Начальник ЦЭК



Д.Е. Юданычев

Б-45 м.п. м.п. 10
м.п. 60 65



Т.А.М.