

Подразделение: СЭЦ

А. Е. Панов
ООО «Самарские коммунальные системы»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-38

Капитальный ремонт замена дверей на противопожарные в здании РММ НФС-1 СЭЦ (помещения ремонта обмоток и изоляции СЭЦ).
Ивв. № 176. Здание механической мастерской.

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 298

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дверь (между помещениями для ремонта электромашин)	Несоответствие противопожарным требованиям	Демонтаж дверного полотна	шт./м2	3/ 5.4	
2			Демонтаж дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	
3			Установка металлической двупольной сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и дверным доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин (RAL 7035) размером 1,3х2,04мм без порога	шт./м2	3/ 6.452	по ГОСТ Р 57327-2016
4			Ремонт штукатурки	м2	3,5	
5			Шпатлевка поверхности толщ. 2 мм	м2	3,5	Ветонит КЯ
6			Грунтовка поверхности	м2	3,5	
7			Окраска откосов вновь водозащитными красками за 2 раза	м2	3,5	
8			Погрузка вручную и вывоз автомобилями-самосвалами на расстояние до 25 км	т	По расчету	

Начальник СЭЦ

(подпись)

О.Е. Гришин /

Начальник НФС-1

(подпись)

В.Н. Ерюев /

Ведущий инженер ОКР

(подпись)

/ И.А. Куракина /