

Утверждаю:
Начальник УКСиР
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
Панов А.Е.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к ТЗ № СКС-2023-В-3-264

Капитальный ремонт - замена дверей на противопожарные в бытовых помещениях здания механической мастерской ЦЭВС-2

Инв.№ 82

адрес: Ул. Антоново-Овсенко, 48

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	Дверь металлическая	Предписание	Демонтаж дверного полотна	шт./м2	1/1,94	Размер двери 920x2110
2	Дверь деревянная	Предписание	Демонтаж дверного полотна	шт./м2	1/1,64	Размер двери 820x2005
3			Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в каменных стенах деревянная и металлическая	шт.	2	Размер 1000x2210, 870x2150
4			Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, с пределом огнестойкости EI 60 минут	шт./м2	2/4,08	Цвет RAL 7035
5	Откосы		Ремонт штукатурки откосов цементно-песчаным раствором	м2	1,5	
6	Откосы		Шпатлевка откосов толщ. 2 мм	м2	1,5	
7	Откосы		Простая окраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	1,5	
8			Погрузка строительного мусора вручную и вывоз на расстояние до 15 км		по расчету	

Инженер 2 кат. УКСиР

Вершинина М.А.

И.о. начальника ЦЭВС-2

Кольцов А.Г.
Начальник ЦЭВС-2