

Организация

ООО «Самарские коммунальные системы»

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

В.А. Артамонов

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ№ СКС-2021-В-3-170.2 ✓

Капитальный ремонт отмостки с устройством гидроизоляции здания гаража базы механизации, ул. Луначарского, д. б/н

Инв. 29, Гараж базы механизации, ул. Луначарского, д. б/н

ЦЭВС-1

подрядный способ

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	отмостка здания	Разрушения, трещины	Разборка а/б покрытия отмостки толщ. 5 см	М³	2,11	
2.			Разборка щебеночного основания толщ. 15 см	М³	6,33	
3.			Погрузка и перевозка на расстояние до 25 км	т	По расчету	
4.			Разработка грунта вручную толщ. 15 см с погрузкой и вывозом на расстояние до 25 км, гр. гр. 2	М³	6,33	
5.			Устройство основания из песка толщ. 15 см	М²	42,2	
6.	стена		Ремонт кирпичной кладки стен толщ. 1/2 кирпича <del>сильно поврежден</del>	М²	0,03	
7.			<del>размер 120х25х80 см марка М50</del> Устройство штукатурки цоколя стен толщ. 10мм высотой 0,5 м	М²	21,1	
8.			Огрунтовка основания стены под водоизоляционный ковер готовой битумной мастикой в 1 слой	М²	21,1	
9.			Вертикальная наплавленная гидроизоляция шир. 0,5м в 1 слой	М²	21,1	
10.			Технозласт с посыпкой Укладка горизонтальной гидроизоляции шир. 1 м в 1 слой из <del>ЭПП</del>	М²	42,2	
11.			Устройство основания из щебня фр. 20-40 марка 600, толщ. 15 см	М²	42,2	ЭПП

12.			Розлив вяжущих материалов (0,6)		т	0,025	
13.			Устройство а/б покрытий отмотки однослойных из мелкозернистой, а/б смеси тип Д марка III, толщ. 5 см	м <sup>2</sup>		42,2	
14.			Погрузка мусора вручную с перевозкой на 25 км	т		по расчету	

Начальник ЦЭВС-1

А.А. Лисецкий

Инженер 2 кат. ОКР

О.Н. Печенкина