

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР

В.А. Артамонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СК-2021-С-3-646.3
(инв № бесх. сети)
Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: Енисейская, 60

№ 76 от 15.04.21

№	Виды конструкторных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов			Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Тротуар	вскрытие	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см	м2	12		2*2*3шт	
2			Разборка щебеночного основания толщ. 15 см	м3	1,8			
3	Траншея 3 шт		Разработка грунта 2 кат. в траншее экскаватором, объем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	27		2*2*2*3 шт	
4			Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 10 км	м3	0,8			
5	3 колодца		Очистка к/колодцев от пыли и грязи	м3	0,3			
6	лотки	Разрушение	Ремонт бетонных лотков	шт	3			
7	арки	Разрушение	Заделка арок кирпичом	м3	0,15		5 арок	
8	К/л		Установка пробки ПЗУ, <i>Установка на дождевую канализацию</i> Перекачка стоков мотопомпой	шт ч	2 24			
9	Трубопровод	Износ кер. трубы ф 150 мм	Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5мм методом разрушения старой трубы	м	19			
10	Благов.	Восстановление тротуара	Обратная засыпка песком с проливом и уплотнением	м3	27,8			
11			Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 10 км	тн			по расчету	
12			Восстановление тротуара	м2	12			

		покрытия	Устройство щебеночного основания толщ 15 см фр 20-40 мм марка М-400 Устройство /б покрытия толщ 5 см 9/5 -смесью тип Д широк III				
--	--	----------	---	--	--	--	--

Начальник ЦЭК

Юданычев Д.Е.

Ведущий инженер ОКР УКСИР

Авдеева Т.В.

Исполнила инженер ЦЭК
Накарякова С.Н.
тел.8(846)207-28-14 доб 5213.