

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник ПТУ  
Е.С. Фролов

на капитальный ремонт линии канализационной хозяйственно-фекальной внутриквартальной по адресу: пр.Кирова 24 (инв № 700286)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СК-2021-С-3-676.1  
№905 12.07.21

«СОГЛАСОВАНО»  
И.о. начальника УКСиР

Е.Г. Зелих

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	Внутриквартальный проезд		Разборка а/бетонного покрытия толщ. 10 см	м2	24	2*3*4
2			Разборка щебеночного основания толщ. 20 см	м3	4,8	24*0,2
3	Траншея-5 шт -(4шт асфальт, 1шт грунт)		Разработка грунта 2 кат.в траншее экскаватором , объем ковша 0,65 м3 с погрузкой и вывозом на 5 км	м3	82,8	
4			Доработка грунта вручную с погрузкой и вывозом на 5 км	м3	1	
5	лотки	Разрушение	Ремонт бетонных лотков	шт	6	
6	арки	Разрушение	Заделка арок кирпичом керамическим	шт/м3	12/0,4	
7	К/л		Установка пробки ПЗУ Перекачка стоков мотопомпой	шт/ч	2 24	
8	труба ф 150 мм чугун	износ	Бестраншейная прокладка полистиленовой трубы ПЭ 100 Ду 160*9,5мм методом разрушения старой трубы	м	132	
9			Засыпка траншеи песком с проливом и уплотнением	м3	64,8	
10	Благ-во		Обратная засыпка котлована грунтом	м3	19	
11			Погрузка и перевозка мусора на 5 км	тн	По расчету	
12	Внутриквартальный проезд		Восстановление проезда: Устройство щебеночного основания толщ 20 см. щебень фр. 20-40 мм марка М-600	м2	24	
13			Устройство нижнего слоя покрытия из а/б крупнозернистого, марка П ГОСТ 9128-97, толщ. 6 см	м2	24	
14			Устройство верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого тип В марка П ГОСТ 9128-97 толщ. 4 см.	м2	24	

Начальник ЦЭК  
Начальник ОКР

Очистка камер

Юданьчев Д.Е.

Белевцева Е.Е.