

Организация-заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы»

Подразделение: РЭУ ГВС

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 128 от 14.07.2023г.

к ТЗ № СКС-2023-В-3-651

Капитальный ремонт ограждения ГВС, ул. Ульяновская, 2/4

Инв. № 360

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. Ульяновская, 2/4

подп. см.с.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ограждение ГВС	Отслоение штукатурки	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	м <sup>2</sup>	104	
2			Разборка кирпичной кладки	м <sup>3</sup>	0,3	
3			Обработка поверхностей стен Бетон-контактом (Бетоноконтакт Unis Бетон-Контакт)	м <sup>2</sup>	104	
4			Штукатурка поверхности стен и колонн забора цементно-известковым или цементным раствором по камню или бетону толщ. 2 см (штукатурка цементная ВОЛМА цоколь)	м <sup>2</sup>	104	
5			Облицовка стен и колонн забора плиткой клинкерной (Клинкерная плитка Stroehel Keravette Slipmatic 215 patizientot гладкая , 240*52*8 мм) с применением клея для камня и керамогранита (Vetolit Stone Fix)	м <sup>2</sup>	104	
			Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	По расчету	
1	Ограждение ГВС	Трещины, отслоение штукатурки, выцветание краски	Очистка стен забора от известковой окраски щетками	м <sup>2</sup>	130	

			Заделка трещин (швов) цементно-песчаным раствором	мп	30	
2			Штукатурка поверхности стен и колонн забора цементно-известковым или цементным раствором по камню или бетону толщ. 2 см (штукатурка цементная ВОЛМА покорь	м <sup>2</sup>	40	
3			Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения CERESIT СТ 17	м <sup>2</sup>	130	
4			Шпаклевка стен в 2 слоя гипсовая ВОЛМА	м <sup>2</sup>	130	
5			Окраска стены акриловыми красками (краска для фасадов и покоей Лухенс база А )	м <sup>2</sup>	130	
6			Погрузка вручную и перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	По расчету	

Начальник ГВС \_\_\_\_\_ / Т.А. Первова /

Ведущий инженер ОКР \_\_\_\_\_ / О.Н. Печенкина