

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»
В.А. Арамонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На очистку приемной камеры станции 1Б НФС-1

инв. № 5
адрес: Шахта станции №1 подъёма 1Б

№ пп	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Площадки	Коррозия	Демонтаж площадок с настилом и отражением из рифленой, просечной и круглой стали	т	0,1	
2			Монтаж площадок с настилом и ограждением из рифленой, просечной и круглой стали	т	0,265	
3			Водолазное обследование конструкций подводной части насосной станции с предоставлением видеосъемки	м2	480	
4	Стены и пол камеры	Обрастание ракушечником	Очистка поверхности стальных конструкций подводной части насосной станции от обрастания ракушечником	м2	140	
5			Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов 2	м3	70	
6			Подъём из воды камней и прочих предметов	1 предмет	10	

Работы производились в следующих условиях: стесненные условия, отсутствие видимости, глубина до 16м.

Начальник НФС-1

В.Н. Ерчев

Инженер НФС-1

И.Н. Портнова

Начальник УНС

В.В. Горин